



Réduction de prix

Injecteurs

DIESELINJECTION.FR

Description des détériorations	Réduction de prix
Corps de l'injecteur ou circuit de carburant endommagé	Pas accepté
Corrosion légère de l'injecteur	Pas accepté
Embout manquant ou endommagé	Pas accepté
Connecteur cassé ou endommagé	Pas accepté

DIESELINJECTION.FR

Corrosion légère de l'injecteur



Corps de l'injecteur ou circuit de carburant endommagé



Connecteur cassé ou endommagé



Embout manquant ou endommagé





Réduction de prix

Injecteurs

DIESELINJECTION.FR


Description des détériorations	Réduction de prix
Injecteur fortement endommagé par carbonisation	Pas accepté
Injecteur endommagé lors du démontage / écrou endommagé	Pas accepté
Connecteur cassé ou endommagé	Pas accepté
Numéro d'identification manquant ou illisible	Pas accepté

DIESELINJECTION.FR

Connecteur cassé ou endommagé



Injecteur endommagé lors du démontage / écrou endommagé



Injecteur fortement endommagé par carbonisation



Numéro d'identification manquant ou illisible





Réduction de prix

Injecteurs

DIESELINJECTION.FR

Description des détériorations	Réduction de prix
Forte corrosion	Pas accepté
Injecteur endommagé lors du démontage / écrou endommagé	Pas accepté

Forte corrosion



Injecteur endommagé lors du démontage / écrou endommagé





Réduction de prix


Zexel VRZ

DIESELINJECTION.FR

Référence	Description des détériorations	Réduction de prix
VRZ 1	Pompe démontée	Non accepté
VRZ 2	Support d'arbre / poulie manquant ou endommagé	200€
VRZ 3	Support / adaptateur / bride manquant ou endommagé	100€
VRZ 4	Capteur de vitesse de rotation manquant ou endommagé	150€
VRZ 5	Connecteur ou câblage endommagé	50€
VRZ 6	Valve manquante sur la pompe	100€
VRZ 7	Valve manquante sur la pompe	100€

DIESELINJECTION.FR

Pompe Zexel VRZ





Réduction de prix

Bosch VP


DIESELINJECTION.FR

Référence	Description des détériorations	Réduction de prix
VP 1	Pompe démontée	Non accepté
VP 2	Calculateur endommagé	Non accepté
VP 3	Valve régulateur de pompe endommagée	100€
VP 4	Support d'arbre / poulie manquant	Non accepté

DIESELINJECTION.FR

Pompe Bosch VP

VP 4



VP 3

VP 2



Réduction de prix

Pompe haute pression

DIESELINJECTION.FR

Référence	Description des détériorations	Réduction de prix
HP 1	Pompe démontée	Non accepté
HP 2	Connecteur de régulateur de pression fissuré ou cassé	100€
HP 3	Connecteur de sonde de température fissuré ou cassé	50€

DIESELINJECTION.FR

Pompe haute pression



HP 2